

ДОГОВОР № 27

г. Санкт-Петербург

«01» ноября 2024г.

ГБУ ДО Центр «Интеллект», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Сергиенко С.Ю., действующей на основании распоряжения Комитета общего и профессионального образования Ленинградской обл. № 89-лс от 03.05.2024г., с одной стороны, и ООО "Балтлифт", именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Гарайкина И.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательство выполнить проверку состояния подъемника для инвалидов по адресу : пос. Лисий нос , ул.Новоцентральная , д.21/7 с составлением соответствующего акта .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость договора составляет 6000 (шесть тысяч рублей 00 коп.) руб., включая НДС 20%- 1000 руб.

2.2 . Форма оплаты:

«ЗАКАЗЧИК» обязуется произвести «ПОДРЯДЧИКУ» 100 % предоплату стоимости договора до начала выполнения работ .

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия Договора установлен: 3 дня с момента поступления предоплаты на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА».

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. ЗАКАЗЧИК: **ГБУ ДО Центр «Интеллект»**

Адрес : 197755, г. Санкт-Петербург , пос. Лисий Нос , ул. Новоцентральная , д.21/7
ИНН 7814153432 КПП 781401001 ОГРН 1047823004701

Комитет Финансов ЛО (ГБУ ДО Центр «Интеллект» , л/с 20687068090)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург БИК 04430098 Единый казначейский счет :4010281074537000008

Казначейский счет (расчетный) 03224643410000004500

5.2. ПОДРЯДЧИК : **ООО «Балтлифт»**

Юр. адрес: 196006 , Санкт-Петербург, ул.Ломаная , д.11, лит.В, пом. 7 тел.\ф.326-42-77

Почтовый адрес : 196006, Санкт-Петербург, ул. Ломаная , д.11, лит. В. , пом. 7

ИНН 7810093616 КПП 781001001 ОГРН 1077847181609

Р/С : 40702810606000003572 ,Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

г. Санкт-Петербург, К/С 3010181000000000920 , БИК 044030920 ОКПО 52200043

ЗАКАЗЧИК

Директор ГБУ ДО Центр «Интеллект»



Сергиенко С.Ю.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО « Балтлифт»

Гарайкин И.В.



Общество с ограниченной ответственностью
«Балтлифт»
юр.адрес 196006, г.Санкт-Петербург,
ул.Ломаная, д.11, литера В, помещение 7
ИНН 7810093616 КПП 781001001
Тел./факс 326-42-77
email: baltlift@yandex.ru
Baltlift.com

13.11.2024г

АКТ

осмотра подъемника для инвалидов по адресу : пос. Лисий нос, ул.
Новоцентральная, д.21/7

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Владельца _____
и представитель ООО «Балтлифт» Ценалис А.О., составили настоящий акт о том, что
при обследовании установлено:

1. Отсутствует зарядное устройство для аккумуляторов. Должно находиться вблизи подъемника и подавать питание на зарядные клеммы, расположенные на направляющих.
2. Аккумуляторы 2 шт FGC21803 FIAMM 12В 18А разряжены «до нуля». Была сделана попытка зарядить. Не зарядились. Имеется саморазряд.
3. Отсутствует ключ для включения платформы. Для принудительного включения (путем замыкания подходящих к нему пяти-проводов) требуется определение контактных групп. Данных на выключатель в Интернете не обнаружено.
4. Не подключены к шлагбаумам тяги механические. Опускание должно выполняться посредством двигателя. Сейчас можно их двигать руками.
5. Отсутствует ключ принудительного растормаживания. Возможно изготовить.
6. Сломан нажимной элемент зарядки аккумуляторов на верхней остановке.
7. Разряжен аккумулятор в пульте управления. Требуется подзарядка или замена.
8. Возможно, отсутствует пульт для программирования. В инструкции, обнаруженной в Интернете, имеется пульт с экраном (для «специалиста») наряду с пультом без экрана (для «пользователя»). Вопрос требует дополнительного изучения.
9. На платформе имеется датчик движения, с помощью которого определяется рубеж начала торможения и точная остановка. Но нет ответных маховиков на направляющих.

При поиске информации в Интернет-ресурсе установлено что, этот тип подъемника уже не выпускается. Не имеется возможность покупки на него комплектующих.

И даже заказать дубликат паспорта в Италии (России). При этом считаем, что обнаруженная информация подлежит уточнению и перепроверке.

Представитель Владельца _____

Представитель ООО «Балтлифт» _____ Ценалис А.О.

